



> Retouradres Postbus 40225 8004 DE Zwolle

TenneT TSO
Utrechtseweg 310 M01
T.a.v. dhr. P. Mulder
Postbus 718
6800 AS ARNHEM

**Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland**

Prinses Beatrixlaan 2
Den Haag

Postbus 40225
8004 DE Zwolle
www.rvo.nl

T 088 042 42 42
omgevingswetnatuur@rvo.nl

Datum -
Betreft Beslissing aanvraag flora- en fauna-activiteit

Onze referentie
99920260505

Kenmerk
OWFF/2026/039.ontw

Relatienummer
203575071

Bijlagen
3

Geachte heer Mulder,

Op 5 mei 2026 heeft u een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit aangevraagd. Ik heb uw aanvraag met de aanvullingen van 24 juni 2026 beoordeeld. In deze brief leest u mijn beslissing en wat dit voor u betekent.

Procedure

In artikel 6.1, eerste lid, onder g van de Energiewet is bepaald dat voor dit project een projectbesluit moet worden genomen. Op grond van artikel 6.1, tweede lid, van de Energiewet, is bepaald dat artikel 16.7 van de Omgevingswet van toepassing is bij de coördinatie van de besluiten ter uitvoering van het projectbesluit als bedoeld in het eerste lid. Dat wil in dit geval zeggen dat de besluiten die nodig zijn voor 'Opwaardering 380 kV Krimpen a/d IJssel – Diemen' gezamenlijk worden voorbereid, waarbij de Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei deze procedure coördineert.

Dit besluit is één van de besluiten die nodig zijn voor het project 'Opwaardering 380 kV Krimpen a/d IJssel – Diemen'. Daarom is op grond van artikel 16.7 van de Omgevingswet de coördinatieregeling uit afdeling 3.5 van de Algemene Wet Bestuursrecht (hierna: 'Awb') van toepassing op dit besluit.

De Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei heeft een gecoördineerde voorbereiding van de besluiten voor 'Opwaardering 380 kV Krimpen a/d IJssel – Diemen' bevorderd. Onderhavig besluit is samen met het projectbesluit en de andere besluiten als volgt voorbereid:

- op donderdag 3 september 2026 is een kennisgeving met betrekking tot het ontwerp gepubliceerd in de Staatscourant; kennisgeving heeft ook plaatsgevonden in enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen;
- op vrijdag 9 juli 2026 is door de Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei het ontwerpbesluit aan TenneT gezonden;
- Het ontwerp van het besluit ligt van vrijdag 4 september 2026 tot en met donderdag 15 oktober 2026 ter inzage via de website www.rvo.nl/hsv-krimpen-diemen;

ONTWERPBESLUIT

- 4 inloopavonden worden georganiseerd in de maand september, waarbij de mogelijkheid wordt geboden mondeling een zienswijze naar voren te brengen.

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

Op grond van artikel 3:26, tweede lid, Awb, worden dit besluit en de andere besluiten gelijktijdig door de Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei bekendgemaakt. Ook doet de Staatssecretaris van Klimaat en Groene Groei daarvan mededeling in de Staatscourant, enkele huis-aan-huisbladen en regionale dagbladen en langs elektronische weg. Eerdere insprekers en grondeigenaren en beperkt gerechtigden op die gronden worden persoonlijk geïnformeerd.

Datum
- 2026

Onze referentie
99920260505

Kenmerk
OWFF/2026/039.ontw

Inhoud aanvraag

U heeft een aanvraag gedaan voor het (deel)project 'Opwaardering 380 kV Krimpen a/d IJssel - Diemen' (KIJ-DIM380), op het traject lopend vanaf de gemeente Krimpen aan de IJssel tot aan de gemeente Diemen.

TenneT TSO gaat de bestaande landelijke 380 kV-ring, de 'ruggengraat' van het landelijk hoogspanningsnet, opwaarderen (programma Opwaardering 380 kV) om in de toekomst meer elektriciteit te kunnen transporteren. Daartoe moeten bestaande hoogspanningsverbindingen worden aangepast zodat er een grotere transportcapaciteit mogelijk wordt gemaakt. Onder het betreffende programma valt dit deelproject. Dit tracé heeft een lengte van 60 kilometer.

Daarnaast is de huidige hoogspanningsverbinding al bijna 50 jaar in gebruik en dienen er ook renovatiewerkzaamheden plaats te vinden van diverse onderdelen, zoals de isolatorkettingen en de bliksemdraden, die aan het einde zijn van hun levensduur en vervangen moeten te worden.

Deze aanvraag ziet toe op de renovatie en opwaardering van dit 380kV-traject en niet op de gebruiksfase.

De werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de geleiders, de aanleg van werkterreinen en werkwegen, en watergangen worden tijdelijk voorzien van dammen met duikers. Concreet gaat het om het bijplaatsen en vervangen van het staalwerk van in totaal 158 masten door de inzet van hoogwerkers. De versteviging van de fundering waar nodig, voor mogelijk de helft van de masten op het traject, wordt gedaan door het schroeven van de palen (schroefinjectiepalen). Tenslotte vindt waar nodig de kap of snoei van opgaande vegetatie en houtopstanden plaats. De werkzaamheden aan de masten worden uitgevoerd tussen zonsopkomst en zonsondergang.

Op hoofdlijnen is de planning dat vanaf december 2026 tot en met februari 2027 houtopstanden en/of bosschages worden verwijderd. Vanaf 1 januari 2027 worden, indien nodig, niet-jaarrond beschermde nesten verwijderd en de jaarrond beschermde nesten afgedekt. Vanaf maart 2027 tot en met juli 2027 worden bouwwegen en werkterreinen aangelegd en waar nodig, fundatiewerkzaamheden uitgevoerd. Vanaf juli 2027 tot en met januari 2028 wordt er gewerkt aan de masten en de geleiders, vanaf februari 2028 tot en met juli 2028 worden de laatste fundatiewerkzaamheden uitgevoerd en de werkterreinen opgeruimd. Vervolgens worden de afdekkingen van de vogelnesten verwijderd en ten slotte worden de percelen cultuurtechnisch hersteld. In de planning is 22 april 2030 opgenomen als einddatum van alle werkzaamheden, maar vanwege de mogelijke uitloop is aangevraagd tot en met 31 december 2030.

U vraagt een omgevingsvergunning aan voor een flora- en fauna-activiteit zoals bedoeld in artikel 11.37, lid 1, sub b van het Besluit activiteiten leefomgeving (Bal)

ONTWERPBESLUIT

voor exemplaren van de boomvalk (*Falco subbuteo*), buizerd (*Buteo buteo*), slechtvalk (*Falco peregrinus*) en torenvalk (*Falco tinnunculus*), en zoals bedoeld in artikel 11.46, lid 1, sub d van het Bal, voor exemplaren van de rugstreeppad (*Epidalea calamita*) en zoals bedoeld in artikel 11.46, lid 1, sub a, sub b en sub d voor exemplaren van de platte schijfhoren (*Anisus vorticulus*), en zoals bedoeld in artikel 11.54, lid 1, sub b van het Bal, voor exemplaren van de grote modderkruiper (*Misgurnus fossilis*) en de waterspitsmuis (*Neomys fodiens*).

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

Datum
- 2026

Onze referentie
99920260505

Kenmerk
OWFF/2026/039.ontw

Ontwerpbesluit

Ik verleen u voor de periode van 1 januari 2027 tot en met 31 december 2030 een omgevingsvergunning voor een flora-en fauna-activiteit, zoals bedoeld in:

- artikel 11.37, lid 1, sub b van het Bal, voor zover dit betreft het opzettelijk vernielen of opzettelijk beschadigen van nesten, rustplaatsen of het opzettelijk wegnemen van nesten van de boomvalk, buizerd, slechtvalk en torenvalk;
- artikel 11.46 lid 1, sub d van het Bal, voor zover dit betreft het beschadigen of vernielen van de voortplantings- of rustplaatsen van de rugstreeppad en platte schijfhoren;
- artikel 11.54, lid 1, sub b van het Bal, voor zover dit betreft het opzettelijk beschadigen of vernielen van vaste voortplantings- of rustplaatsen van de grote modderkruiper en waterspitsmuis.

Ik verleen u geen omgevingsvergunning voor een flora-en fauna-activiteit, zoals bedoeld als in artikel 11.46, lid 1, sub a van het Bal voor het opzettelijk doden of vangen van de platte schijfhoren, en zoals bedoeld in artikel 11.46, lid 1, sub b van het Bal, voor het opzettelijk verstoren van de rugstreeppad en platte schijfhoren. Een overtreding van deze verbodsbepalingen is in casu niet aan de orde. U neemt voldoende maatregelen om het opzettelijk doden en verstoren van deze soorten te voorkomen.

In bijlage 1 licht ik mijn besluit toe.

Voor deze omgevingsvergunning gelden de volgende voorschriften:

Algemene voorschriften

- a. Deze omgevingsvergunning geldt alleen voor de hierboven genoemde soorten en beschreven verboden handelingen.
- b. Deze omgevingsvergunning geldt alleen voor de werkzaamheden die volgens de aanvraag worden uitgevoerd. Dit geldt niet als dit anders in deze omgevingsvergunning staat.
- c. Deze omgevingsvergunning geldt alleen voor de werkzaamheden die vallen onder de bevoegdheid van onze minister (volgens artikel 4.12 Omgevingsbesluit).
- d. Het gebied waarvoor deze omgevingsvergunning geldt, is het plangebied voor de realisatie van het project 'Opwaardering 380 kV Krimpen a/d IJssel - Diemen'. Het plangebied ligt tussen de gemeente Krimpen a/d IJssel en de gemeente Diemen, beginnend vanaf de mast met nummer 001 tot en met mast 159, met uitzondering van mastnummer 002, die niet bestaat. Dit is weergegeven in figuur 1.1 van het bij de aanvraag gevoegde rapport 'Activiteitenplan opwaardering 380 kV deeltracé Krimpen aan den IJssel-Diemen' van 24 juni 2026 (bijlage 2 bij dit besluit).
- e. De omgevingsvergunninghouder neemt meteen contact op met Rijksdienst voor Ondernemend Nederland als bij het uitvoeren van de werkzaamheden van het

ONTWERPBESLUIT

project (voorzien wordt dat) zich een andere ecologische situatie voordoet dan degene waar onder genoemde specifieke voorschriften aan refereren of andere handelingen dan bedoeld in voorschrift b noodzakelijk zijn.

- f. Deze omgevingsvergunning kan alleen gebruikt worden door (medewerkers van) de omgevingsvergunninghouder of haar rechtsopvolgers, of partijen die in opdracht van de omgevingsvergunninghouder werken. De omgevingsvergunninghouder of haar rechtsopvolgers blijven daarbij verantwoordelijk en aansprakelijk voor de goede naleving van deze omgevingsvergunning.
- g. U stelt een ecologisch werkprotocol op, waarin alle voorschriften staan. U informeert alle betrokken partijen over het werkprotocol, met name de uitvoerenden op de bouw- of projectlocatie.
- h. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden ligt er een afschrift van deze omgevingsvergunning, de bijbehorende brief, het ecologisch werkprotocol en het logboek op de locatie van de werkzaamheden. Deze worden op verzoek getoond aan de daartoe bevoegde toezichthouders of opsporingsambtenaren.
- i. De vergunninghouder vult het bijgevoegde meldingsformulier volledig in en stuurt deze samen met het ecologisch werkprotocol naar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Hij of zij doet dit zodra de startdatum van de werkzaamheden bekend is, maar minimaal 7 dagen voor de start.

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

Datum
- 2026

Onze referentie
99920260505

Kenmerk
OWFF/2026/039.ontw

Specifieke voorschriften

- j. U voert de maatregelen uit zoals beschreven in hoofdstuk 4 van het bij de geüpdatete versie van het 'Activiteitenplan opwaardering 380 kV deeltracé Krimpen aan den IJssel-Diemen' van 24 juni 2026 (bijlage 3 bij dit besluit). Hierbij houdt u zich aan de voorschriften.
- k. Werkverlichting dient uitsluitend voor de veiligheid en voortgang van de werkzaamheden binnen het plangebied. Lichthinder, lichtvervuiling en lichtuitstraling naar de omliggende omgeving dient te worden voorkomen.
- l. Als er oevervegetatie gemaaid dient te worden dient dit handmatig of stapvoets (maximaal 5 kilometer per uur) plaats te vinden en altijd in één richting (van de werkplek af) zodat soorten de tijd hebben om te vluchten naar alternatief leefgebied buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden.
- m. De werkstrook dient strikt te worden afgezet (bijvoorbeeld met lint). U dient zorg te dragen dat zowel mensen als materieel niet in of vlak langs de slootkant komen buiten de noodzakelijke zone.

Boomvalk, buizerd, torenvalk en slechtvalk

- n. U houdt bij de planning van de werkzaamheden rekening met de broedperiode van de boomvalk, buizerd, torenvalk en slechtvalk:
 - Boomvalk: 1 mei tot 30 september;
 - Slechtvalk: 1 februari tot 31 augustus;
 - Torenvalk: 15 maart tot 31 augustus;
 - Buizerd: 1 februari tot 31 augustus.Dit houdt in dat gedurende deze periode binnen een straal van 100 meter vanaf het nest geen werkzaamheden mogen worden verricht. Afhankelijk van het seizoen en de weersomstandigheden kan deze periode langer of korter zijn. De geschiktheid van de periode voor het uitvoeren van de werkzaamheden laat u bepalen door een deskundige op het gebied van de soorten.
- o. Indien een nest wordt bebroed tijdens werkzaamheden dient u 100 meter afstand te houden van het nest.
- p. Indien toch werkzaamheden bij de mastlocatie 101, gedurende het broedseizoen plaatsvinden, dient er 1 slechtvalk nestkast ruim voor aanvang

ONTWERPBESLUIT

van het broedseizoen van deze soort (ten minste voor 1 februari in verband met begin baltperiode), nabij de huidige locatie maar buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden, en binnen het territorium van de slechtvalk op een alternatieve mastlocatie te worden geplaatst. De bodem van de nestkast dient met een dun laagje (laagdikte 3 á 5 centimeter) kiezelstenen te worden bedekt zodat de slechtvalk een nestkuil kan schrapen.

- q. Indien een nest van een boomvalk en/of torenvalk toch moet worden verwijderd, dient u in het logboek op te nemen welke alternatieve kraaiennesten in de nabijheid van de huidige nest en territoria aanwezig zijn, maar buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden. Ook dient uit uw monitoring te blijken dat met de aanwezigheid van de alternatieve nesten en broedsels daarmee de lokale staat van instandhouding is geborgd. De monitoringrondes en de bevindingen dient u uitgebreid in het logboek op te slaan (zoals bezoekdata, welke perioden en bevindingen). Wanneer geen of onvoldoende kraaiennesten aanwezig zijn dient ter compensatie een nestkast voor de boomvalk en/of een torenvalk of een nestmand te worden aangeboden. De nestkast of nestmand wordt respectievelijk vóór 1 april of vóór 15 maart geplaatst zodat de nieuwe nestlocatie direct beschikbaar is voor de boomvalk bij terugkomst (eind april) in Nederland, vóór de start van het broedseizoen. Bij gebruik van een nestkast dient de bodem van de kast te worden voorzien van een laag kleine takjes, bladeren en bosgrond om het gebruik van de nestkast te stimuleren.

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

Datum
- 2026

Onze referentie
99920260505

Kenmerk
OWFF/2026/039.ontw

Rugstreeppad

- r. U houdt bij de planning van de werkzaamheden rekening met de voortplantingsperiode en de overwinteringsperiode van de soort. Deze lopen respectievelijk van april tot augustus, en van half oktober tot april. Afhankelijk van het seizoen en de weersomstandigheden kan deze periode langer of korter zijn. De geschiktheid van de periode voor het uitvoeren van de werkzaamheden laat u bepalen door een deskundige op het gebied van de soort.
- s. Wanneer er sprake is van diepe bandensporen en open zand waar plasjes zich vormen, dient u deze, na controle op de aanwezigheid van padden, dicht te schuiven en waar gereden wordt op het werkterrein dient u vervolgens rijplaten neer te leggen. Direct na beëindiging van de werkzaamheden worden de platen weer verwijderd.
- t. U dient in het Ecologisch Werkprotocol (EWP) of logboek vast te leggen waar u eventueel aangetroffen dieren of eiersnoeren naar toe verplaatst.
- u. De padden die binnen de schermen worden afgevangen (minimaal eenmaal per dag) worden meteen weer uitgezet in het naastgelegen gebied.
- v. De vangemmers dienen bij temperaturen boven de 25 graden Celsius te worden gesloten om sterfte onder dieren die onverhoopt in de emmer terecht komen te voorkomen.
- w. De schermen worden meteen na afronding van het project en de werkzaamheden verwijderd.

Platte schijfhoren

- x. U houdt bij de planning van de werkzaamheden rekening met de kwetsbare overwinteringsperiode welke loopt van oktober tot en met februari. Afhankelijk van het seizoen en de weersomstandigheden kan deze periode langer of korter duren. De geschiktheid van de periode voor het uitvoeren van de werkzaamheden laat u bepalen door een deskundige op het gebied van de soort.
- y. De ontwikkeling van de waterplantenvegetatie moet voldoende zijn gegroeid (vanaf 1 mei) en zichtbaar aanwezig te zijn, zodat de platte schijfhoren zich

ONTWERPBESLUIT

hieraan makkelijk kan hechten, voordat de onderwatervegetatie wordt verplaatst.

- z. Daar waar het leefgebied niet kan worden ontzien, wordt geïnspecteerd of er ei-afzetplaatsen van de platte schijfhoren aanwezig zijn. Inspecties vinden plaats in de voortplantingsperiode. Indien eitjes worden aangetroffen dienen de takjes waar eitjes op zitten verplaatst te worden naar een geschikte locatie waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Het verplaatsen van takjes met daarop eitjes wordt uitgevoerd door dan wel afgestemd met (een) ecologisch deskundige(n) op het gebied van de soort.
- aa. Er dient handmatig te worden gewerkt om zoveel mogelijk watervegetatie (minimaal 25%) met kluit en al naar verderop gelegen gedeelte van de sloot te verplaatsen wanneer machinaal werken leidt tot verdichting van de bodem.

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

Datum
- 2026

Onze referentie
99920260505

Kenmerk
OWFF/2026/039.ontw

Grote modderkruiper

- bb. U houdt bij de planning van de werkzaamheden rekening met de voortplantingsperiode en de overwinteringsperiode van de grote modderkruiper. De voortplantingsperiode loopt van april tot en met augustus, de kwetsbare periode van de winterrust loopt van november tot en met maart. Afhankelijk van het seizoen en de weersomstandigheden kunnen deze perioden langer of korter duren. De geschiktheid van de periode voor het uitvoeren van de werkzaamheden laat u bepalen door een deskundige op het gebied van de soort.
- cc. U dient zorg te dragen dat er geen grond, bouw materiaal of slib in de sloten van de grote modderkruiper terechtkomen.

Waterspitsmuis

- dd. U houdt bij de planning van de werkzaamheden rekening met de voortplantingsperiode en met de winterperiode waarin ze minder actief zijn. De voortplantingsperiode loopt globaal van april tot september. Tijdens de winterperiode houdt u er rekening mee dat de waterspitsmuis gedurende deze periode vaak afhankelijk is van zijn aangelegde voedselvoorraad (vaak in het nest). Afhankelijk van het seizoen en de weersomstandigheden kunnen deze perioden langer of korter duren. De geschiktheid van de periode voor het uitvoeren van de werkzaamheden laat u bepalen door een deskundige op het gebied van de soort.

Overige voorschriften

- ee. De werkzaamheden en bovengenoemde voorschriften worden uitgevoerd onder begeleiding van een ecologisch deskundige¹ op het gebied van de soorten waarvoor deze omgevingsvergunning is verleend. Deze deskundige legt de ecologische begeleiding vast in een logboek.
- ff. Wanneer blijkt dat de in deze omgevingsvergunning gestelde termijn niet voldoende is om de werkzaamheden uit te voeren, dan doet u een verzoek tot verlenging van deze omgevingsvergunning. Doe dit minimaal 8 weken voor het einde van deze termijn. Dit voorkomt onnodige vertraging van het project.

¹ Een ecologische deskundige is iemand die ecologisch advies geeft of werkzaamheden begeleidt op het gebied van habitats en soorten. Hij of zij heeft schriftelijk aantoonbare ervaring en specifieke ecologische kennis. De ecologische deskundige heeft voldoende kennis en jarenlange ervaring om ecologisch onderzoek te kunnen doen. Hij of zij: (her)kent de functionaliteit van leefgebieden van beschermde soorten; heeft kennis van de algemeen erkende onderzoeksmethoden; kan ecologische werkprotocollen uitwerken; kan specifieke maatregelen begeleiden.

ONTWERPBESLUIT

gg. Deze omgevingsvergunning kan worden ingetrokken, wanneer blijkt dat de vergunninghouder zich niet houdt aan de voorschriften.

Zienswijzen

U kunt op meerdere manieren een zienswijze indienen:

- Bij voorkeur digitaal via de website www.rvo.nl/hsv-krimpen-diemen
- Per post:
Bureau Energieprojecten
Inspraakpunt hsv Krimpen - Diemen
Postbus 111
9200 AC Drachten
Wilt u uw brief ondertekenen en uw adres vermelden? Dan kunnen wij u per brief een ontvangstbevestiging sturen.
- Voor het opnemen van mondelinge zienswijzen kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bellen met Bureau Energieprojecten op 088 042 47 47.

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

Datum
- 2026

Onze referentie
99920260505

Kenmerk
OWFF/2026/039.ontw

Meer informatie

Heeft u vragen? Kijk dan op www.rvo.nl/voorwaarden-flora-en-fauna-activiteit voor meer informatie. Bel ons op: 088 042 42 42 (lokaal tarief). Op www.rvo.nl/contact staat hoe u verder contact met ons opneemt. Uw aanvraag is bij ons bekend onder referentienummer 99920260505. Gebruik dit nummer als u contact met ons heeft.

Met vriendelijke groet,

De Minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur,
namens deze:

Saskia Bollerman

Teammanager Soortenbescherming ruimtelijke ingrepen Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

ONTWERPBESLUIT

Bijlage 1: Overwegingen Omgevingswet

Afwijzing artikel 11.46, lid 1, sub a van het Besluit activiteit leefomgeving

Uit de aanvullingen van 24 juni 2026 op de aanvraag blijkt dat een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit is aangevraagd als bedoeld in artikel 11.46, lid 1, sub a van het Bal voor zover dit betreft het opzettelijk doden en vangen van de platte schijfhoren. Een omgevingsvergunning voor het opzettelijk doden van de platte schijfhoren is in casu niet aan de orde. Er worden door u voldoende maatregelen genomen om het opzettelijk doden van de platte schijfhoren te voorkomen.

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

Datum
- 2026

Onze referentie
99920260505

Kenmerk
OWFF/2026/039.ontw

Een omgevingsvergunning voor het opzettelijk vangen van de platte schijfhoren is in casu ook niet aan de orde, omdat het niet de bedoeling is deze soort definitief aan de natuur te onttrekken en onder u te houden, maar direct te verplaatsen binnen hun natuurlijke leefomgeving. Slechts als soorten niet binnen een redelijke termijn worden teruggeplaatst, heeft u een omgevingsvergunning nodig voor een flora- en fauna-activiteit zoals genoemd in artikel 11.46, lid 1 sub a, van het Bal. De zorgplicht uit artikel 11.27 van het Bal is wel van toepassing. Er worden door u maatregelen voorgesteld om de zorgplicht na te leven.

Afwijzing artikel 11.46, lid 1, sub b van het Besluit activiteit leefomgeving

Uit de aanvraag blijkt dat een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit is aangevraagd als bedoeld in artikel 11.46, lid 1, sub b van het Bal voor zover dit betreft het opzettelijk verstoren van de rugstreeppad en platte schijfhoren. Een omgevingsvergunning voor het opzettelijk verstoren van de rugstreeppad en de platte schijfhoren is in casu niet aan de orde. Er worden door u voldoende maatregelen genomen om het opzettelijk verstoren van de rugstreeppad en de platte schijfhoren te voorkomen.

Instandhouding van de boomvalk, buizerd, slechtvalk en torenvalk

Artikel 11.37, lid 1, sub b van het Besluit activiteiten leefomgeving

De boomvalk, buizerd, slechtvalk en torenvalk zijn in het plangebied aanwezig. Van alle 4 de soorten zijn door drone-onderzoek nesten aangetroffen op 69 van de 158 masten. In 9 masten zijn broedgevallen van boomvalk, buizerd, slechtvalk, of torenvalk vastgesteld. Het gaat om de volgende mastlocaties en de aanwezige nesten: mast 015 (boomvalk 1 nest), mast 067 (boomvalk 1 nest en buizerd 1 nest), mast 068 (boomvalk 1 nest, buizerd 1 nest en torenvalk 1 nest), mast 101 (slechtvalk 1 nest), mast 121 (boomvalk 1 nest), mast 128 (boomvalk 1 nest), mast 139 (1 buizerd nest), mast 152 (1 torenvalk nest) en mast 153 (1 boomvalk nest). Dit houdt in dat totaal 12 jaar rond beschermde nesten zijn aangetroffen; 6 nesten van boomvalk (categorie 4), 1 nest van slechtvalk (categorie 3), 2 nesten van torenvalk (categorie 5) en 3 nesten van buizerd (categorie 4).

Door de werkzaamheden gaan er tijdelijk 12 nesten verloren van de boomvalk, de buizerd, torenvalk en slechtvalk.

Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de boomvalk, buizerd, torenvalk en slechtvalk, tot een minimum te beperken stelt u maatregelen voor. Deze beschrijft u in hoofdstuk 4 van het op 24 juni 2026 geüpdatete rapport 'Activiteitenplan opwaardering 380 kV deeltracé Krimpen aan den IJssel-Diemen'.

ONTWERPBESLUIT

De beschreven werkzaamheden aan/bij de masten worden buiten het broedseizoen uitgevoerd, van oktober tot en met januari. De aanwezigheid van een broedgeval is leidend.

Twee maanden voordat met de werkzaamheden wordt gestart, wordt in kaart gebracht waar jaarrond beschermde nesten in het plangebied aanwezig zijn. Wanneer het onvermijdelijk is dat werkzaamheden in het broedseizoen moeten worden uitgevoerd vanwege de VNB-periode, worden nesten tijdelijk ongeschikt gemaakt, en wanneer dat niet kan, eventueel verplaatst in de/tussen mast(en) in de periode oktober tot en met januari. Het ongeschikt maken in het broedseizoen is niet meer toegestaan wanneer er eieren of jongen in het nest aanwezig zijn. De materialen waarmee een nest ongeschikt is gemaakt, worden na afronding van de werkzaamheden weer verwijderd zodat de nesten het daaropvolgende seizoen weer in gebruik genomen kunnen worden. Het ongeschikt maken van nesten gebeurt te allen tijde onder begeleiding van een ecologisch deskundige van (roof-)vogels. Mocht een verplaatst nest niet in goede staat teruggeplaatst kunnen worden, dan moet de ecologisch deskundige dat nest versterken met takken. U werkt tijdens de daglichturen om verstoring door licht te voorkomen.

De maatregelen die u voorstelt zijn in grote lijnen voldoende. Ter aanscherping hierop heb ik in de omgevingsvergunning aanvullende voorschriften n. tot en met q. opgenomen. Deze worden hieronder toegelicht.

De broedperiode van de verschillende soorten en waarin niet wordt gewerkt tot op 100 meter van het nest is in voorschrift n. vastgesteld van februari tot en met september, vanwege de broedperiode van de boomvalk die loopt tot eind september. Voor de slechtvalk is het einde van de broedperiode eind juli, voor de buizerd half augustus en voor de torenvalk vanaf half maart tot eind augustus.

De slechtvalk in Nederland kent een kleine broedpopulatie in Nederland. Wanneer er gedurende het broedseizoen van de slechtvalk toch wordt gewerkt bij mast 101, dient u ruim voor aanvang van het broedseizoen, maar tenminste vóór 1 februari, de baltperiode, op een andere mast 1 slechtvalk nestkast te plaatsen, nabij de huidige locatie maar buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden en binnen het territorium van de slechtvalk. De bodem van de nestkast dient met een dun laagje (dikte 3 tot 5 centimeter) kiezelstenen te worden bedekt zodat de slechtvalk een nestkuil kan schrapen. Hiertoe leg ik u aanvullend voorschrift p. op.

De boomvalk broedt op lokaal niveau vooral in de hoogspanningsmasten. Ieder verstoord nest in een mast is daardoor van invloed op de lokale staat van instandhouding. Wanneer het nest van een boomvalk ongeschikt wordt gemaakt of verplaatst dan moet uit het logboek blijken waar in de directe buurt kraaiennesten aanwezig zijn en er wordt vastgelegd of de boomvalk daar gebruik van maakt. Ook moet er op de bodem nestmateriaal worden aangebracht.

Ook de torenvalk maakt steeds meer gebruik van hoogspanningsmasten vanwege hun specifiek broedbiotoop. Lokaal is er geen trend beschikbaar, derhalve kan het weghalen van een nest van invloed zijn op de lokale staat van instandhouding. Wanneer het nest van een torenvalk ongeschikt wordt gemaakt of verplaatst, dient uit het logboek te blijken waar in de directe buurt van h huidige nest kraaiennesten aanwezig zijn en er dient te worden vastgelegd of de boomvalk daar gebruik van maakt. Op de bodem dient nestmateriaal te worden aangebracht.

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

Datum
- 2026

Onze referentie
99920260505

Kenmerk
OWFF/2026/039.ontw

ONTWERPBESLUIT

Indien een nest van een boomvalk en/of een torenvalk toch weggehaald dient te worden, dient u in het logboek op te nemen welke alternatieve kraaiennesten in de nabijheid van de huidige nest en territoria aanwezig zijn, maar buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden. Ook dient uit uw monitoring te blijken dat met de aanwezigheid of gebruik van de alternatieve nesten, de lokale staat van instandhouding van de boomvalk is geborgd. De monitoringrondes en de bevindingen dienen te worden toegelicht in het logboek (data, tijdspanne, conclusies). Wanneer geen of onvoldoende kraaiennesten aanwezig zijn dient ter compensatie een nestkast voor boomvalk en/of torenvalk of een nestmand te worden aangeboden. De nestkast of nestmand wordt voor 1 april geplaatst zodat de nieuwe nestlocatie direct beschikbaar is voor de boomvalk bij terugkomst (eind april) in Nederland voorafgaand aan het broedseizoen. Bij gebruik van een nestkast dient de bodem van de kast te worden voorzien van een laag kleine takjes, bladeren en bosgrond om het gebruik van de nestkast te stimuleren. Hiertoe leg ik u aanvullend voorschrift q. op.

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

Datum
- 2026

Onze referentie
99920260505

Kenmerk
OWFF/2026/039.ontw

Met inachtneming van alle bovengenoemde maatregelen wordt zo veel mogelijk voorkomen dat de rustplaatsen of nesten worden beschadigd of vernield, en dat eieren of jongen worden vernield of gedood. Desalniettemin gaan de aanwezige nesten wel tijdelijk verloren. Hierdoor is alsnog sprake van een overtreding van artikel 11.37 lid 1, sub b van het Bal ten aanzien van de buizerd, torenvalk, slechtvalk en boomvalk. Om deze reden wordt de omgevingsvergunning verleend.

Staat van instandhouding van de boomvalk

De broedpopulatie van de boomvalk bestond tussen het jaar 2018 en 2020 uit 400 tot 600 broedparen in Nederland. De landelijke staat van instandhouding in Nederland wordt beoordeeld als 'zeer ongunstig'. De landelijke trend is negatief.

In een straal van 5 kilometer rondom het tracé komen boomvalken voor, met 2 territoria rondom Krimpen aan den IJssel en Nieuwerkerk aan den IJssel en ongeveer 10 broedgevallen/territoria rondom de Loosdrechts Plassen en Diemen. De regionale staat van instandhouding is daarmee ongunstig. Het gaat hierbij om een beperkt aantal broedgevallen die in een groot gebied zijn waargenomen.

Uit het soortgericht nader onderzoek blijkt dat er 6 broedparen van boomvalk zijn vastgesteld in de hoogspanningsmasten langs het tracé. Deze koppels vormen 6 van de 12 territoria die in de totale omgeving aanwezig zijn. De lokale staat van instandhouding wordt daarmee ook als ongunstig beschouwd, omdat dit aantal koppels vergelijkbaar is met de regionale staat van instandhouding. Afbreuk aan de (lokale) staat van instandhouding is mogelijk aan de orde.

Om de nesten van de boomvalk te behouden worden de werkzaamheden zo veel mogelijk buiten het broedseizoen uitgevoerd. Wanneer het onvermijdelijk is om tijdens het broedseizoen te werken, zal het betreffende boomvalknest ongeschikt gemaakt worden vóór de start van het broedseizoen en weer vrijgegeven worden na afloop van de werkzaamheden. Dit kan betekenen dat er dat jaar geen leg plaatsvindt. Volgens u hebben 6 van de 12 territoria broednesten op de hoogspanningslijnen.

Boomvalken bouwen zelf geen nest maar gebruiken oude ekster- en kraaiennesten. In 58 van de 158 masten zijn broedgevallen van zwarte kraai aangetroffen. Daardoor blijven er alternatieve mogelijkheden in de territoria om te broeden.

ONTWERPBESLUIT

De staat van instandhouding van de boomvalk komt niet in gevaar, mits gewerkt wordt conform de door u voorgestelde maatregelen en volgens de overige in de omgevingsvergunning opgelegde voorschriften.

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

Staat van instandhouding van de buizerd

De buizerd is de meest algemene roofvogel van Nederland. De soort heeft zich de laatste decennia sterk uitgebreid als broedvogel. De broedpopulatie van de buizerd bestond tussen het jaar 2018 en 2020 uit 11.500 tot 20.000 broedparen. De landelijke staat van instandhouding in Nederland wordt beoordeeld als 'gunstig'. De landelijke trend is positief. De staat van instandhouding is op regionaal en nationaal niveau gunstig.

Datum
- 2026

Onze referentie
99920260505

Kenmerk
OWFF/2026/039.ontw

In een straal van 5 kilometer rondom het tracé zijn bezette nesten en territoria van buizerds aanwezig. De vele benutte broedmogelijkheden wijst op een gunstige staat van instandhouding op regionaal niveau.

Er zijn 3 buizerdnesten waargenomen tijdens het soortgericht nader onderzoek. Er worden maatregelen genomen om het nest van de buizerd te behouden. De werkzaamheden worden zo veel mogelijk buiten het broedseizoen uitgevoerd waardoor een effect op de buizerd op voorhand uitgesloten is. Wanneer het onvermijdelijk is om tijdens het broedseizoen te werken, zal een buizerdnest ongeschikt gemaakt worden vóór de start van het broedseizoen en worden vrijgegeven na afloop van de werkzaamheden. Buizerds hebben meerdere nesten in hun territorium, waardoor het niet beschikbaar zijn van een nest tijdens het broedseizoen niet automatisch betekent dat er dat jaar geen broedsel zal zijn. Er blijven voldoende uitwijkmogelijkheden binnen zijn territorium. Omdat daarbij de staat van instandhouding op zowel regionaal als nationaal niveau gunstig is, zal door het ontbreken van maximaal 3 legsels geen afbreuk ontstaan aan de gunstige staat van instandhouding.

De staat van instandhouding van de buizerd komt niet in gevaar, mits gewerkt wordt conform de door u voorgestelde maatregelen en volgens de overige in de omgevingsvergunning opgelegde voorschriften.

Staat van instandhouding van de slechtvalk

De broedpopulatie van de slechtvalk bestond in 2024 uit 150 tot 175 broedparen. De landelijke trend is positief en de staat van instandhouding in Nederland wordt beoordeeld als gunstig.

Tussen Krimpen aan den IJssel en Gouda zijn ongeveer 10 territoria van de slechtvalk aanwezig. Rondom Woerden en Harmelen zijn ook enkele territoria en nesten bekend. Er zijn in Nederland relatief weinig broedparen van de slechtvalk, mogelijk vanwege de specifieke eisen van slechtvalken aan hun broedlocatie. Desondanks groeit de populatie gestaag. Daarom wordt de regionale staat van instandhouding als gunstig beoordeeld.

Ondanks de gestage groei van de landelijke populatie zijn er geen lokale trends beschikbaar. Tijdens het soortgericht nader onderzoek is er één broedgeval van de slechtvalk vastgesteld. Gezien het feit dat er slechts weinig broedparen in Nederland aanwezig zijn en de specifieke eisen die slechtvalken aan hun broedlocatie stellen, is afbreuk van de (lokale) staat van instandhouding mogelijk aan de orde.

ONTWERPBESLUIT

De staat van instandhouding van de slechtvalk komt niet in gevaar, mits gewerkt wordt conform de door u voorgestelde maatregelen en volgens de overige in de omgevingsvergunning opgelegde voorschriften.

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

Staat van instandhouding van de torenvalk

Het aantal broedparen in het jaar 2018 tot 2020 is geschat op 3.800 tot 7.700 broedparen. De landelijke staat van instandhouding in Nederland wordt beoordeeld als zeer ongunstig.

Datum
- 2026

Onze referentie
99920260505

Kenmerk
OWFF/2026/039.ontw

Territoria en broedgevallen van de torenvalk zijn binnen een straal van 5 kilometer rondom het tracé aanwezig, met name rondom Diemen. Dit wijst op een gunstige regionale staat van instandhouding omdat geschikt broedbiotoop wordt benut. Er zijn 2 nesten van de torenvalk waargenomen tijdens het soortgericht nader onderzoek. Maar er zijn geen lokale trends beschikbaar. Afbreuk van de lokale staat van instandhouding kan mogelijk aan de orde zijn.

Indien een nest van een torenvalk wordt weggehaald, dient u in het logboek op te nemen welke alternatieve kraaiennesten aanwezig zijn binnen de nabijheid van zijn huidige in zijn territorium maar buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden. Uit uw monitoring moet blijken dat door de aanwezigheid van de alternatieve nesten en eventueel gebruik, de lokale staat van instandhouding is geborgd. De monitoringgrondes dienen inzichtelijk te worden toegelicht in het logboek (data, tijdspanne, ecoloog en de bevindingen).

De staat van instandhouding van de torenvalk komt niet in gevaar, mits gewerkt wordt conform de door u voorgestelde maatregelen en volgens de overige in de omgevingsvergunning opgelegde voorschriften.

Instandhouding van de rugstreeppad

Artikel 11.46, lid 1, sub d van het Besluit activiteiten leefomgeving

De rugstreeppad is door het uitvoeren van eDNA-onderzoek in het plangebied aangetoond. Rondom mastlocaties 053 tot en met 056 is daarom naar verwachting sprake van aantasting van landbiotoop (zomer- en/of winterhabitat) en voortplantingswater van de soort.

Door de werkzaamheden rondom mastlocaties 053 tot en met 056 zijn werkterreinen en werkwegen benodigd. Voor de aanleg van de werkterreinen wordt tijdelijk beslag gelegd op het zomer- en winterhabitat van de rugstreeppad. Hierbij is sprake van het beschadigen of vernielen van de vaste rustplaatsen van de rugstreeppad bij mastlocaties 053 tot en met 056.

Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de rugstreeppad tot een minimum te beperken, stelt u maatregelen voor die u beschrijft in hoofdstuk 4.2 in het bijgewerkte 'Activiteitenplan' van 24 juni 2026.

Het gaat om de volgende maatregelen: Het aanleggen van werkwegen over de watergang heen gebeurt tussen augustus en begin april, wanneer de dieren op het land zijn en zich niet voortplanten in het water. Het voorbereidende werk en het aanleggen van paddenschermen kan jaarrond worden uitgevoerd maar mag geen winterbiotoop (oevers) aantasten wanneer rugstreeppadden tussen half oktober en maart in winterrust zijn. De ecologisch deskundige markeert het winterbiotoop voor de start van de werkzaamheden met piketpaaltjes en afzetlint. Er wordt naar één kant toe gewerkt, van het eind van een sloot naar het open water of op het landbiotoop zodat dieren naar één kant kunnen wegvluchten. Er wordt zoveel

ONTWERPBESLUIT

mogelijk gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur van wegen, paden en sporen. Nadat het werkterrein en bouwwegen rondom mast 056 vrij zijn gemaakt van vegetatie, wordt een amfibieënscherm rond het werkterrein en/of de bouwweg geplaatst, zodat padden niet terug in het plangebied kunnen komen.

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

Datum
- 2026

Onze referentie
99920260505

Kenmerk
OWFF/2026/039.ontw

Wanneer de werkzaamheden in de actieve periode van de rugstreeppad worden uitgevoerd, dient vooraf het overwinteringsgebied van de rugstreeppad afgeschermd te worden met een amfibieënscherm. Afgevangen padden worden direct na de vangst buiten de schermen in de naastgelegen omgeving uitgezet. De wijze van plaatsing van het amfibieënscherm wordt conform bijlage 3 uitgevoerd. De ecologisch deskundige monitort of er barrièrewerking ontstaat indien binnen het volledige leefgebied tegelijk paddenschermen worden geplaatst en treft indien nodig maatregelen om passages binnen het leefgebied mogelijk te maken (bijvoorbeeld bij verplaatsingen tussen zomer- en winterbiotoop).

De oevers van de watergang en waterbodem worden hersteld naar de oorspronkelijke vorm conform de Legger van de waterbeheerder. Tijdens één groeiseizoen kan de vegetatie zich weer herstellen.

De maatregelen die u voorstelt, zijn in grote lijnen voldoende. U gaat ervanuit dat er alleen zomer- en winterhabitat bij de oevers aanwezig is en geen voortplantingsbiotoop. Voortplantingswater kan op grotere afstand, tot wel 1 kilometer, van het zomer- of winterbiotoop liggen.

Ter aanscherping van bovenstaande maatregelen, die nog niet voldoende zijn, heb ik in de omgevingsvergunning de aanvullende voorschriften s. tot en met w. opgenomen. Deze worden hieronder toegelicht.

Gezien de opportunistische aard van de rugstreeppad dient u met de uitvoering van de werkzaamheden rekening te houden met zowel de kwetsbare voortplantingsperiode als ook de winterrust van de rugstreeppad, respectievelijk de periode van april tot en met juli en de periode midden oktober tot en met eind maart. Deze perioden kunnen eerder kunnen beginnen of later eindigen afhankelijk van de heersende klimatologische en meteorologische omstandigheden. De precieze begrenzing dient in de praktijk door een ecologisch deskundige te worden bepaald.

De rugstreeppad is een pionierssoort die graag mag vertoeven op verstoord grond, open zand en diepe bandensporen waar regenwater in blijft staan. U maakt gebruik daar waar noodzakelijk is van rijplaten.

Indien er sprake is van voortplantingswater waar ei-snoeren worden aangetroffen dienen de aangetroffen dieren en de ei- snoeren direct te worden verplaatst naar een gedeelte van een watergang buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden en het werkgebied. U dient deze uitvoeringswerkzaamheden te beschrijven in het EWP dan wel het logboek inzichtelijk en op welke wijze dit heeft plaatsgevonden.

De op het afgezette terrein aangetroffen padden dienen door een ecooloog 's avonds of vroeg in de ochtend handmatig te worden gevangen en verplaatst naar geschikt gebied.

U zegt de emmers dagelijks in de ochtend te legen en bij 'warm' weer tweemaal daags. Aanvullend dienen bij temperaturen boven de 25 graden Celsius de vangemmers te worden afgesloten om sterfte onder rugstreeppadden (en andere dieren) die onverhoopt in de emmer terecht komen, te voorkomen.

U dient ervoor te zorgen dat eventuele rijsporen (ondanks het gebruik van rijplaten) worden dichtgeschoven of vlak gemaakt.

De rijplaten dienen direct na afronding van de uitvoeringswerkzaamheden aan deze 380 kV tracé te worden verwijderd.

ONTWERPBESLUIT

Het te plaatsen amfibieënscherm dient te allen tijde functioneel te zijn. Daar waar bij controle blijkt dat het scherm niet functioneel is, wordt dit direct weer functioneel gemaakt. De controles worden opgenomen in het Ecologisch werkprotocol.

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

Met inachtneming van alle bovengenoemde maatregelen wordt zoveel mogelijk voorkomen dat er leefgebied wordt aangetast. Desalniettemin gaat de functionaliteit van een gedeelte van het zomer- en winterhabitat tijdelijk verloren. Hierdoor is alsnog sprake van een overtreding van artikel 11.46 lid 1, sub d van het Bal ten aanzien van de rugstreeppad. Om deze reden wordt de omgevingsvergunning verleend.

Datum
- 2026

Onze referentie
99920260505

Kenmerk
OWFF/2026/039.ontw

Staat van instandhouding van de rugstreeppad

Op landelijk niveau zijn de aantallen rugstreeppad achteruitgegaan en de soort heeft daardoor een matig ongunstige staat van instandhouding. De rugstreeppad gebruikt ondiepe, snel opwarmend water om zich in voort te planten. Het verspreidingsgebied van de rugstreeppad in Nederland kent 3 belangrijke verspreidingsgebieden; de duinen, het rivierengebied en delen van de polders (zeeklei, veen- en laagveendistrict) in Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland, en de Noordoostpolder.

De rugstreeppad is in de polders van West-Nederland lokaal algemeen. Gelet op de gegevens uit de Nederlandse Database Flora en Fauna (NDFF) komen tussen het buitengebied van Beneden Haastrecht en Breukelen, vrij homogeen verspreid, rugstreeppadden voor. De regionale staat van instandhouding van de rugstreeppad is redelijk gezien de aanwezigheid van homogeen verspreide rugstreeppadden in het buitengebied tussen Beneden Haastrecht en Breukelen en bij Mijdrecht en Diemen.

Op het traject tussen Krimpen aan de IJssel en Diemen is op één locatie door eDNA onderzoek de aanwezigheid van de rugstreeppad vastgesteld. Maar tijdens het aanvullend veldonderzoek is de soort niet fysiek in het plangebied vastgesteld. Het plaatselijk voorkomen van de soort in het ingreepgebied wordt door het eDNA onderzoek wel zeer aannemelijk geacht. De graafwerkzaamheden, tijdelijk dempen van sloten en de aanleg van tijdelijk werkterreinen en werkwegen, tast hier tijdelijk het leefgebied ter grootte van 1,1 hectare, van de rugstreeppad aan.

Tussen de masten 053 en 056 wordt per watergang over een lengte van 5 tot 6 meter, voortplantingswater van de rugstreeppad tijdelijk aangetast door onder meer de aanleg van werkwegen. De werkzaamheden vinden plaats buiten de kwetsbare periode. Door de uitvoeringswerkzaamheden wordt verwacht dat de aanwezige populatie van rugstreeppad op deze locatie tijdelijk negatief wordt beïnvloed als gevolg van onder meer verlies van foerageergebied en migratiemogelijkheden.

Het leefgebied op deze deellocatie gaat tijdelijk verloren. Door de beschreven maatregelen worden de aanwezige rugstreeppadden tijdig, voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden weggevangen en direct losgelaten buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden in naast gelegen geschikt leefgebied in de polder. Het resterende leefgebied in de polder bestaat uit circa 81 hectare. Het werkgebied betreft circa 1,1 hectare van het leefgebied.

Nadat de werkzaamheden binnen het oorspronkelijk leefgebied zijn uitgevoerd wordt aangevangen met de (her)inrichting, en daarmee het herstel van de polder

ONTWERPBESLUIT

als leefgebied. Het werkterrein dat onderdeel uitmaakt van het leefgebied van de rugstreeppad, wordt teruggebracht in de oorspronkelijke staat als geschikt water- en landbiotoop van de soort. De oevers van de watergang en waterbodem worden hersteld naar de oorspronkelijke vorm conform de Legger van de waterbeheerder. Over de tijd van één groeiseizoen kan de vegetatie zich weer herstellen tot de oorspronkelijke vorm. De heringerichte deellocatie kan dan weer geschikt habitat zijn voor de kolonisatie door rugstreeppadden uit de omgeving. Het effect is zodoende tijdelijk van aard.

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

Datum
- 2026

Onze referentie
99920260505

Kenmerk
OWFF/2026/039.ontw

De staat van instandhouding van de rugstreeppad komt niet in gevaar, mits gewerkt wordt conform de door u voorgestelde maatregelen en volgens de overige in de omgevingsvergunning opgelegde voorschriften.

Instandhouding van de platte schijfhoren

Artikel 11.46, lid 1 sub d van het Besluit activiteiten leefomgeving

In de directe omgeving van mastlocaties 044, 051, 075, 076, 112, 131 en 132 is de aanwezigheid van platte schijfhoren aangetoond door eDNA-onderzoek.

Aangenomen wordt dat in de watergangen bij mastlocaties 041 tot en met 045, de masten 049 tot en met 052, mast 075, mast 076, de masten 109 tot en met 113 en masten 128 tot en met 133 platte schijfhorens leven in de watervegetatie.

De werkwegen rondom deze masten worden over de watergangen heen gelegd waarvoor lokaal watergangen gedempt worden. Hierbij worden vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de Platte schijfhoren beschadigd en vernield rondom de mastlocaties 041 tot en met 045, de masten 049 tot en met 052, mast 075, mast 076, mast 109 tot en met 113 en mast 128 tot en met 133. Gelet op het samenhangende watersysteem eromheen moeten maatregelen getroffen worden bij mastlocaties 041 tot en met 045, de masten 049 tot en met 052, mast 075 en 076, masten 109 tot en met 113 en masten 128 tot en met 133.

Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de soort tot een minimum te beperken stelt u maatregelen voor. Deze beschrijft u in hoofdstuk 4.3 van het bij de aanvraag gevoegde en op 24 juni 2026 gewijzigde rapport 'Activiteitenplan', inclusief de aanvulling van 24 juni 2026.

Het gaat om de volgende maatregelen:

Voor de start van de werkzaamheden in watergangen rondom de mastlocaties 044, 051, 075, 076, 112, 131 en 132 wordt zoveel mogelijk watervegetatie (minimaal 25%) handmatig of machinaal met kluit en al naar verderop gelegen gedeelte van de sloot verplaatsen (met waterdichte bakken). Sloten waar de vegetatie heen wordt verplaatst worden niet gebaggerd. Verplaatsen alleen onder gunstige weersomstandigheden en als de vegetatie voldoende gegroeid is (1 maart tot en met 30 september, nooit bij vorst). Daar waar het leefgebied van de platte schijfhoren is aangetast ten behoeve van de werkzaamheden wordt na afronding dit leefgebied hersteld conform de Legger van de waterbeheerder.

De maatregelen die u voorstelt zijn in grote lijnen voldoende. Voor wat betreft het verplaatsen van de dieren heb ik ter aanscherping in de omgevingsvergunning aanvullende voorschriften x. tot en met aa. opgenomen. Deze worden hieronder toegelicht:

U dient rekening te houden met de ontwikkeling van de waterplantenvegetatie opdat platte schijfhoren succesvol verplaatst kan worden. Dit houdt in dat de

ONTWERPBESLUIT

onderwatervegetatie voldoende gegroeid moet zijn (vanaf 1 mei) en zichtbaar aanwezig, zodat de platte schijfhoren zich makkelijk hieraan kan hechten voordat er onderwatervegetatie kan worden verplaatst. Waar het leefgebied niet kan worden ontzien, wordt geïnspecteerd of er ei-afzetplaatsen van de platte schijfhoren op aanwezig zijn. Inspecties vinden plaats in de voortplantingsperiode. Indien eitjes worden aangetroffen dienen de takjes waar eitjes op zitten verplaatst te worden naar een geschikte locatie waar geen werkzaamheden plaatsvinden. Het verplaatsen van takjes met daarop eitjes wordt uitgevoerd door dan wel afgestemd met (een) ecologisch deskundige(n) op het gebied van de soort. Er dient handmatig te worden gewerkt om zoveel mogelijk watervegetatie (minimaal 25%) met kluit en al naar verderop gelegen gedeelte van de sloot te verplaatsen indien machinaal werken leidt tot verdichting van de bodem.

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

Datum
- 2026

Onze referentie
99920260505

Kenmerk
OWFF/2026/039.ontw

Met inachtneming van alle bovengenoemde maatregelen wordt zo veel mogelijk voorkomen dat rust- en vaste voorplantingsgebieden worden aangetast. Desalniettemin wordt 5 á 6 meter leefgebied per watergang, en in totaal 156 meter, tijdelijk aangetast. Hierdoor is alsnog sprake van een overtreding van artikel 11.46, lid 1, sub d van het Bal ten aanzien van de platte schijfhoren. Om deze reden wordt de omgevingsvergunning verleend.

Staat van instandhouding van de platte schijfhoren

De landelijke staat van instandhouding van de platte schijfhoren is zeer ongunstig. Factoren zoals de achteruitgang in de waterkwaliteit, verlies van geschikte oeverzones en toegenomen baggerwerkzaamheden dragen hier aan bij.

Uit de waarnemingen van de NDFF blijkt dat er jaarlijks 1 tot 10 platte schijfhorens worden ingevoerd binnen een straal van 5 kilometer rondom het tracé. Omdat de platte schijfhoren een onbekende soort is en lastig te determineren kan op basis van deze waarnemingen geen conclusies getrokken worden over de trends.

Tijdens het soortgericht nader onderzoek zijn er op zeven locaties eDNA-sporen van de platte schijfhoren gevonden. Vergeleken met de resultaten uit de omgeving (1 tot 10 platte schijfhorens per jaar in een grotere straal) lijkt de soort dus misschien iets algemener te zijn. Op basis van eDNA resultaten kunnen echter geen conclusies over aantallen getrokken worden.

Afbreuk aan de gunstige staat van instandhouding is niet aan de orde, omdat het verlies van het habitat marginaal is. Alleen waar werkwegen over watergangen worden aangelegd, wordt 5 tot 6 meter leefgebied per watergang tijdelijk aangetast. Er wordt zo veel als mogelijk gebruik gemaakt van bestaande oversteekplaatsen. Uitgaande van het verlies van 6 meter watergang komt de totale lengte oever die verloren gaat neer op 156 meter. Naar verwachting verplaatsen platte schijfhorens zich beperkt door hun leefgebied, dus is er alleen sprake van lokale populaties. Het aantasten van 6 meter watergang per sloot heeft naar verwachting geen effect op een populatie. Er zullen zo veel mogelijk platte schijfhorens verplaatst worden naar geschikt leefgebied in de directe omgeving. En een deel van de populatie blijft in een lokale watergang bestaan. Een deel van de verplaatste subpopulatie zal in ieder geval in leven blijven en de populatie daar versterken. Tevens blijft er door de beperkte breedte vernield leefgebied per watergang voldoende geschikt leefgebied in de directe omgeving beschikbaar. De gemiddelde poldersloot in dit gebied is meer dan een kilometer lang. Het vernielen van het leefgebied zal daarnaast gebeuren buiten de kwetsbare periode. Daarmee heeft de ingreep geen effect op de populatie platte schijfhorens.

ONTWERPBESLUIT

De staat van instandhouding van de platte schijfhoren komt niet in gevaar, mits gewerkt wordt conform de door u voorgestelde maatregelen en volgens de overige in de omgevingsvergunning opgelegde voorschriften.

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

Instandhouding van de grote modderkruiper

Datum
- 2026

Artikel 11.54, lid 1, sub b van het Besluit activiteiten leefomgeving

Onze referentie
99920260505

Bij één mastlocatie, 030, is door eDNA-onderzoek de grote modderkruiper vastgesteld. Er kan daarom vanuit worden gegaan dat de grote modderkruiper voorkomt in het samenhangende poldersysteem rondom mast 030 (mastlocaties 029 tot en met 033 en omgeving). Opgroei- en paaihabitat is aanwezig in de ondiepere delen en dode armen van de sloten en winterhabitat in de grotere sloten en diepere delen. De watergangen in de polder staan met elkaar in verbinding en stromen langzaam. De oevers van de watergangen zijn begroeid met gras en riet.

Kenmerk
OWFF/2026/039.ontw

De grote modderkruiper gebruikt het plangebied als leefgebied. Vanwege de lage trefkans van de grote modderkruiper moet de feitelijke verspreiding van deze soort in het plangebied breder worden beschouwd. Dit houdt ook in dat mitigerende maatregelen niet enkel getroffen dienen te worden op locaties waar de grote modderkruiper is aangetroffen maar dient ook rekening te worden gehouden met de kruising of verbinding met andere wateren in de directe omgeving.

Door de aanleg van werkwegen over de watergangen binnen het leefgebied van de grote modderkruiper kunnen negatieve effecten op de soort niet worden uitgesloten. De watergangen ter plekke worden gedempt om tijdelijk werkwegen hier overheen aan te leggen. Door maatregelen te treffen wordt het doden van de dieren voorkomen. Om watergangen te kunnen passeren worden de watergangen lokaal gedempt en voorzien van een duiker binnen het leefgebied van de grote modderkruiper voor de werkwegen tussen mastlocaties 029 tot en met 033 en omgeving.

Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de soort tot een minimum te beperken stelt u maatregelen voor. Deze beschrijft u in hoofdstuk 4.3 van het bij de aanvraag gevoegde en op 24 juni 2026 gewijzigde rapport 'Activiteitenplan', inclusief de aanvulling van 24 juni 2026.

Het gaat om de volgende maatregelen voor de grote modderkruiper:

U houdt rekening met de kwetsbare periode van de modderkruiper. Dat is tijdens de voortplanting, van april tot en met augustus. En gedurende de winterrust, van november tot en met maart. Deze perioden kunnen langer of korter duren afhankelijk van de klimatologische omstandigheden per seizoen. Afhankelijk van de functie van (een deel van) de watergang, wordt in de minst kwetsbare periode op die locatie gewerkt.

Tijdens het plaatsen van een duiker of dam voor de werkweg wordt om schade aan de modderkruiper te voorkomen, een watergangdeel (10 meter) afgedamd. Vervolgens wordt het waterpeil zo laag mogelijk gehouden door het watergangdeel af te pompen.

Met een schepnet worden de aanwezige vissen gevangen en overgezet naar watergangen buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden in de directe omgeving. Omdat de polder als één leefgebied wordt gezien, kunnen de modderkruipers in naastgelegen sloten uitgezet worden en uitwijken naar de omgeving. Daarna wordt het aanwezige slib op het land aanvullend doorzocht op aanwezigheid van grote modderkruipers. Bij het aantreffen van grote

ONTWERPBESLUIT

modderkruipers worden deze zo snel mogelijk uitgezet in dezelfde watergang maar buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden.

Afhankelijk van welke functie de doorkruiste watergang heeft en hoe deze in verbinding met de omgeving staat, kan de ecologisch deskundige bepalen dat er een grote modderkruiper-vriendelijke duiker geplaatst moet worden onder de werkweg. Een grote modderkruiper-vriendelijke duiker moet voor $\frac{3}{4}$ gevuld zijn met water en voor $\frac{1}{4}$ met lucht. Bij de aanleg moet gelet worden op de geleidende werking van de constructie, om de vissen in de richting van de duiker te leiden. Dit vergroot de passeerbaarheid. De beide openingen van de duiker moeten zich op gelijke hoogte bevinden. De doorsnede van de duiker wordt bepaald op basis van de opbouw van een watergang. Wanneer een reële alternatieve verbinding aanwezig is dan hoeft er geen duiker aangelegd te worden en kan na het wegvangen een gedeelte van de watergang direct gedempt worden.

De watergang wordt na afronding van werkzaamheden binnen twee maanden hersteld waarbij de duiker of dammetje wordt verwijderd. Dit zal bestaan uit het verwijderen van het doek waarop het zand en de duikerbuis is aangebracht. Na afloop van de werkzaamheden is de watergang weer volledig beschikbaar en kan eventueel aangetaste watervegetatie weer herstellen.

De maatregelen die u voorstelt zijn in grote lijnen voldoende. Voor wat betreft het verplaatsen en aantasting van het habitat van de dieren heb ik ter aanscherping in de omgevingsvergunning aanvullende voorschrift cc. opgenomen:

U dient zorg te dragen dat er gedurende de werkzaamheden geen grond, bouw materiaal of slib in de sloten waar de grote modderkruiper aanwezig is of weer zal zijn, terechtkomen.

Staat van instandhouding van de grote modderkruiper

Afbreuk van de gunstige staat van instandhouding is niet aan de orde, omdat het verlies van het habitat marginaal is. Alleen waar werkwegen worden aangelegd, rondom de mastlocaties 029 tot en met 033, wordt 5 tot 6 meter leefgebied per watergang tijdelijk aangetast. In totaal gaat dit om 53 watergangen in het gebied tussen masten 029 en 033. In totaal is dit circa 318 meter sloot. De lengte van één sloot in het samenhangende gebied is circa 650 meter. Vrijwel alle sloten staan met elkaar in verbinding via dwarsverbindingen of de grote sloot ten noorden van de begrenzing. De vissen zijn voorafgaand aan de werkzaamheden verplaatst waarmee doden voorkomen wordt. Er worden maatregelen getroffen om de verbinding binnen het leefgebied te garanderen. Tevens blijft genoeg geschikt leefgebied in de directe omgeving beschikbaar (de overige 644 meter van de betreffende sloot). Het verwijderen van het leefgebied zal daarnaast gebeuren buiten de kwetsbare periode.

De staat van instandhouding van de grote modderkruiper komt niet in gevaar, mits gewerkt wordt conform de door u voorgestelde maatregelen en volgens de overige in de omgevingsvergunning opgelegde voorschriften.

Instandhouding van de waterspitsmuis

Artikel 11.54, lid 1, sub b van het Besluit activiteiten leefomgeving

Door eDNA onderzoek van de mastlocaties 016, 017 en 030 is de aanwezigheid van de waterspitsmuis vastgesteld. Een eDNA-waarneming kan betrekking hebben op meerdere territoria en daarmee op meerdere vaste rust- en verblijfplaatsen, omdat het water langs een grote gebied stroomt. Dit houdt in dat bij mastlocaties 014 tot

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

Datum
- 2026

Onze referentie
99920260505

Kenmerk
OWFF/2026/039.ontw

ONTWERPBESLUIT

en met 017 en 030 tot en met 032 leefgebied van de waterspitsmuis aanwezig kan zijn.

De conclusie is dat de waterspitsmuis het plangebied als leefgebied gebruikt. Vanwege de lage trefkans van de soort moet de feitelijke verspreiding van deze soort in het plangebied breder worden beschouwd. Dit houdt tevens in dat mitigerende maatregelen niet enkel getroffen dienen te worden op locaties waar de waterspitsmuis is vastgesteld, maar dient ook rekening te worden gehouden met de kruising of verbinding met andere wateren in de directe omgeving.

Door de aanleg van werkwegen over de watergangen binnen het leefgebied van de waterspitsmuis kunnen negatieve effecten op de waterspitsmuis niet worden uitgesloten. De watergangen ter plekke worden gedempt om tijdelijk werkwegen hier overheen aan te leggen. Door maatregelen te treffen wordt het doden van de dieren voorkomen.

Langs de polder zijn locaties aanwezig die mogelijk geschikt worden geacht voor waterspitsmuis. Dit wordt dan ook als basis genomen bij het uitvoeren van de werkzaamheden in combinatie met soort-specifieke maatregelen. Om watergangen te kunnen passeren worden de watergangen lokaal gedempt en voorzien van een duiker binnen het leefgebied van de waterspitsmuis voor de werkwegen tussen mastlocaties 014 tot en met 017 en 030 tot en met 032.

Om negatieve effecten van de werkzaamheden op de waterspitsmuis tot een minimum te beperken stelt u maatregelen voor. Deze beschrijft u in het geüpdatete Activiteitenplan van 24 juni 2026 met de aanvullingen daarop van 24 juni 2026.

Het gaat hierbij om de volgende maatregelen:

U dient rekening te houden met de kwetsbare voortplantingsperiode van de waterspitsmuis. De kwetsbare voortplantingsperiode loopt globaal van april tot september. Deze periode kan langer of korter duren afhankelijk van de klimatologische omstandigheden per seizoen. De precieze begrenzing dient in de praktijk door een ecologisch deskundige te worden bepaald.

De werkstrook dient strikt te worden afgezet (bijvoorbeeld met lint). U dient zorg te dragen dat zowel mensen als materieel niet in of vlak langs de slootkant komen buiten de noodzakelijke zone.

Alle maaiwerkzaamheden dienen stapvoets (maximaal 5 km per uur) te worden uitgevoerd. Als er oevervegetatie gemaaid dient te worden dient dit handmatig of stapvoets plaats te vinden en altijd in één richting (van de werkplek af) zodat deze soort de tijd heeft om te vluchten naar alternatief leefgebied buiten de invloedssfeer van de werkzaamheden binnen 50 meter vanaf het werkterrein.

Na afloop van de werkzaamheden wordt het leefgebied weer in de oorspronkelijke staat hersteld door de oevers weer te egaliseren met gebiedseigen grond. Hierdoor kan de originele vegetatie zo snel mogelijk weer opkomen.

De maatregelen die u voorstelt voor de waterspitsmuis zijn voldoende.

Met inachtneming van alle bovengenoemde maatregelen wordt zo veel mogelijk voorkomen dat leefgebied wordt aangetast. Desalniettemin worden tijdens de werkzaamheden toevaste voortplantings- of rustplaatsen van de waterspitsmuis beschadigd en/of vernield. Hierdoor is alsnog sprake van een overtreding van artikel 11.54, lid 1, sub b van het Bal ten aanzien van de waterspitsmuis. Om deze reden wordt de omgevingsvergunning verleend.

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

Datum
- 2026

Onze referentie
99920260505

Kenmerk
OWFF/2026/039.ontw

ONTWERPBESLUIT

Staat van instandhouding van de waterspitsmuis

Er is geen landelijke staat van instandhouding bekend van waterspitsmuis. De soort wordt zeer beperkt lokaal waargenomen in een straal van 5 kilometer rondom het tracé. Op drie locaties is eDNA van de waterspitsmuis gevonden.

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

Datum
- 2026

Onze referentie
99920260505

Kenmerk
OWFF/2026/039.ontw

Invloed op de gunstige staat van instandhouding is niet aan de orde omdat het verlies van het habitat marginaal is. Alleen waar werkwegen worden aangelegd rondom de mastlocaties 014 tot en met 017 en 030 tot en met 032, wordt 5 á 6 meter leefgebied per watergang tijdelijk aangetast. Een waterspitsmuis heeft een actieradius van 30 tot 160 meter, met een gemiddeld territorium van 250 meter in veenweidegebied. Een aantasting van 6 meter oever aan weerszijden van een sloot, op een slootlengte van minstens 630 meter is daarmee marginaal te noemen. Er wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van bestaande oversteekplaatsen. Tevens blijft er voldoende geschikt leefgebied in de directe omgeving beschikbaar. Het verwijderen van het leefgebied zal daarnaast gebeuren buiten de kwetsbare periode.

De staat van instandhouding van de waterspitsmuis komt niet in gevaar, mits gewerkt wordt conform de door u voorgestelde maatregelen en volgens de overige in de omgevingsvergunning opgelegde voorschriften.

Andere bevredigende oplossing

Alternatieve locaties voor de werkzaamheden zijn niet aan de orde omdat de werkzaamheden een opwaardering betreffen van een bestaand 380 kV hoogspanningstracé. De werkgebieden zijn dus gebonden aan de huidige locaties van de aanwezige masten.

Bij alle mastlocaties zullen werkzaamheden moeten plaatsvinden. Hiervoor is het noodzakelijk om bij elke mastlocatie een werkterrein en een bouwweg aan te leggen. De bouwweg en het werkterrein dient vlak en stabiel te zijn. Er wordt in dit geval gekozen om hiervoor rijplaten met houtsnippers eronder te gebruiken. De ligging en afmetingen van de bouwwegen, werkterreinen en lierlocaties zijn zorgvuldig gekozen om enerzijds de werkzaamheden goed te kunnen uitvoeren en anderzijds om de impact op de omgeving en de natuur zo klein mogelijk te houden. Wel is er rekening mee gehouden dat bouwwegen zo kort mogelijk zijn en wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van aanwezige infrastructuur (wegen en paden) zodat het kruisen van mogelijke leefgebieden zoveel mogelijk wordt voorkomen.

Een alternatieve werkwijze is het amoveren van de huidige verbinding en het realiseren van een nieuwe hoogspanningsverbinding. Hierbij is het ontzien van leefgebieden van beschermde soorten onmogelijk, en ingrijpender dan bij werkzaamheden aan de huidige verbinding. Voor het afbreken en realiseren van de verbindingen zouden ook bouwwegen, werkterreinen en lierlocaties nodig zijn. De werkgebieden zouden in dat geval groter zijn dan bij de huidige werkzaamheden. Een ander alternatief is om de onderhoudswerkzaamheden (zoals vervangen van de isolatoren en bliksemraden) en het vergroten van de transportcapaciteit niet gecombineerd uit te voeren. Daarvoor moeten de werkterreinen 2 keer geschikt gemaakt worden voor de werkzaamheden. Dit heeft een grotere impact op beschermde soorten en hun leefgebied.

Voor een aantal werkzaamheden aan de mastlichamen geldt dat deze vanwege onder andere veiligheidsoverwegingen alleen kunnen plaatsvinden indien de spanning van de verbinding af is. Het gaat om het vervangen van geleiders,

ONTWERPBESLUIT

isolatoren, bliksemdraden en het vervangen en het bijplaatsen van profielen. De periode waarin de spanning van de verbinding afgaat wordt de Voorziene Niet Beschikbaarheid (VNB) periode genoemd. In de winterperiode is het voor de leveringszekerheid van het landelijk hoogspanningsnet het meest risicovol om een verbinding van de landelijke 380 kV ring van de spanning af te halen. In de winter is de energievraag namelijk het hoogst wat zorgt voor extra druk op het landelijk hoogspanningsnet. De verbindingen van de landelijke 380 kV ring, waaronder de verbinding KIJ-DIM380, is van dermate belang voor de leveringszekerheid van het hoogspanningsnet dat voor deze verbinding geldt dat slechts één van de twee circuits (waaruit een verbinding bestaat) in de winterperiode niet beschikbaar mag zijn. Voor de werkzaamheden betekent dit dat men 2 keer naar elke mast moet.

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

Datum
- 2026

Onze referentie
99920260505

Kenmerk
OWFF/2026/039.ontw

Er zijn binnen TenneT veel nieuwbouw-, vervangings- en onderhoudsprojecten die voor uitvoering een VNB-periode vereisen. Deze worden geprioriteerd naar het hoogste risico voor het totale netwerk. Omdat er de komende jaren meerdere projecten uitgevoerd dienen te worden is het niet mogelijk om voor één verbinding een VNB te krijgen voor een periode van meerdere jaren. Dit betekent dan ook dat de werkzaamheden binnen de VNB-periode afgerond moeten worden en dat er geen andere alternatieven mogelijk zijn. Ten aanzien van de planning is er geen realistisch alternatief dat gunstiger uitpakt voor de (beschermde) diersoorten.

Desondanks zullen, waar mogelijk, de werkzaamheden zoveel mogelijk worden uitgevoerd buiten de kwetsbare periodes zoals broed- en voortplantingsseizoen. Daarnaast worden voorafgaand aan de werkzaamheden preventieve maatregelen getroffen, zoals het buiten het broedseizoen ongeschikt maken van masten voor broedvogels, het afschermen van de werkgebieden en het tijdig en zorgvuldig wegvangen van dieren binnen de afschermingen.

Door de gekozen inrichting, werkwijze en de planning wordt schade aan de boomvalk, buizerd, slechtvalk, torenvalk, rugstreeppad, platte schijfhoren, grote modderkruiper, en waterspitsmuis zoveel mogelijk voorkomen. Hiermee is voldoende aangetoond dat geen andere bevredigende oplossing voorhanden is.

Belang

U heeft een omgevingsvergunning voor een flora- en fauna-activiteit aangevraagd op grond van het belang zoals genoemd in de artikelen 8.74j, lid 1, sub b 'in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid' en 8.74k. en l., lid 1, sub b; 'de volksgezondheid, de openbare veiligheid of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten'.

Volgens artikel 3.25 lid 1, van de Energiewet moet de netbeheerder het systeem beheren, onderhouden en ontwikkelen, op zodanige wijze dat de veiligheid, betrouwbaarheid en doelmatigheid van dat systeem is gewaarborgd. Daarmee heeft TenneT een wettelijke taak om onderhoud uit te voeren aan de hoogspanningsverbinding behoeve van het functioneren.

De komende jaren neemt het aandeel duurzame energie toe. Er komen steeds meer grote windmolen- en zonneparken bij. Daarmee groeit het aanbod duurzame energie aanzienlijk. Ook hebben steeds meer particulieren en bedrijven zonnepanelen, waardoor fluctuaties op het net toenemen. Het aanbod van duurzame energie is minder goed te voorspellen dan dat van traditionele elektriciteitscentrales. De ene keer waait het hard of schijnt de zon volop, de andere

ONTWERPBESLUIT

keer is het weer bewolkt en windstil. Deze fluctuaties in productie zijn van grote invloed op het elektriciteitsnet.

Om het transport van duurzame energie ook in de piekperioden mogelijk te maken werkt TenneT aan het aanpassen van het huidige elektriciteitsnet. Het is onderdeel van de strategie van TenneT om ervoor te zorgen dat we in Nederland voorbereid zijn op de overgang naar duurzame energie. De aanpassingen zijn vooral nodig in het landelijke 380 kV-elektriciteitstransportnet, welke heel Nederland van stroom voorziet. Zo kan het bestaande elektriciteitsnet beter benut worden.

Om in de toekomst meer elektriciteit te kunnen transporteren, is het noodzakelijk om, naast de nieuwbouw van hoogspanningsverbindingen, bestaande verbindingen aan te passen zodat er een grotere transportcapaciteit mogelijk wordt gemaakt. Om die reden is TenneT voornemens de bestaande landelijke 380 kV-ring, de 'ruggengraat' van het landelijk hoogspanningsnet, op te waarderen. Binnen het betreffende programma valt het dit project.

Grootschalige elektriciteitsuitval kan leiden tot onrust of rellen, dit kan resulteren in een grotere inzet van politie, brandweer en andere openbare voorzieningen. Zij communiceren via het C2000-systeem. Door het uitbreiden van het elektriciteitsnet kan ook de leveringszekerheid voor bijvoorbeeld ziekenhuizen gegarandeerd blijven zodat dit bijdraagt aan het belang volksgezondheid.

Gelet op het voorgaande ben ik van oordeel dat het belang 'in het belang van de volksgezondheid of de openbare veiligheid' voldoende is om de negatieve effecten op de boomvalk, buizerd, slechtvalk, torenvalk, en 'in het belang van de of andere dwingende redenen van groot openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische aard en met inbegrip van voor het milieu wezenlijke gunstige effecten' om de negatieve effecten op de rugstreeppad, platte schijfhoren, grote modderkruiper en waterspitsmuis, die door de uitvoering van het project zullen optreden, te rechtvaardigen.

Gesignaleerde soorten

Door middel van de quickscan is onder meer vastgesteld dat de ringslang binnen het plangebied voorkomt. U bent echter van mening dat met het nemen van zorgmaatregelen, er geen overtreding plaatsvindt en derhalve geen vergunning voor deze soort hoeft te worden aangevraagd.

U geeft daarnaast aan dat u circa tien hoogspanningsverbindingen met een verhoogd risico op draadslachtoffers onder vogels, geheel of gedeeltelijk voorziet van HawkEye-markeringen. De 380 kV-verbinding Krimpen aan den IJssel – Breukelen maakt onderdeel uit van deze prioritaire locaties, specifiek voor het tracégedeelte tussen mast 1 en mast 36. Indien de lopende onderzoeken naar onder meer windbelasting, technische toepasbaarheid en levertijden positief worden afgerond, zullen de HawkEye-markeringen worden toegepast op het tracégedeelte van de 380 kV-verbinding Krimpen aan den IJssel – Breukelen tussen mast 1 en mast 36. De uitvoering zal worden afgestemd op de projectplanning en de landelijke uitrol van vogelbeschermingsmaatregelen binnen het hoogspanningsnet van TenneT. Het overige gedeelte van dit tracé zal worden voorzien van spiraalmarkeringen (ook wel "varkenskrullen" genoemd). Deze vogelweringssystemen worden aangebracht op de bliksemdraden en/of op de Optical Ground Wire (OPGW). U bent van mening dat met het nemen van deze

Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland

Datum
- 2026

Onze referentie
99920260505

Kenmerk
OWFF/2026/039.ontw

ONTWERPBESLUIT

maatregelen, er geen overtreding plaatsvindt en derhalve geen vergunning hoeft te worden aangevraagd.

**Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland**

Datum
- 2026

Onze referentie
99920260505

Kenmerk
OWFF/2026/039.ontw