

INSPECTIERAPPORT

TAG (P&ID-code)	: 88-TA-100	Rapportnummer	: 25-09-42003-13 (NL) rev. - IR
Jaar van vervaardiging	: 2015	Benaming	: Methanol tank Eesveen
Klant ordernummer	: cc850100	Serienummer	: 2525
Datum inspectie(s)	: 16-09-2025	Vinçotte W-nummer	: W2505590
Inspecteur(s)	: 5.1.2.e	Vinçotte procedures	: TP-DK-13 r3
Tekeningnr. en revisie.	: 11-10-0138-2525 sheet 1 rev. 1		

	Gebruiker / Eigenaar	Plaats van opstelling
Naam	: Vermilion Energy Netherlands B.V.	: Vermilion Energy Netherlands B.V.
Adres	: Zuidwalweg 2	: de Wulpen 7
Postcode en Plaats	: 8861 NV Harlingen	: 8347 HL Eesveen

Doel van de inspectie : Visuele inspectie**Technische informatie** :

Zorgplicht equipment 88-TA-100

FOR-DK-40_r8

Inspectie informatie :

Visuele uitwendige inspectie geen opmerkingen in orde

Wanddiktemetingen volgens iso binnen de limieten zie ref: BISNL-UT-13-25-118

shell nom. 5,0 mm minimaal gemeten 5,1 mm CA 0 mm

domes nom. 5,0 mm minimaal gemeten 5,8 mm CA 0 mm

Bijgesloten : -

Distributie: origineel=> : Vermilion Energy Netherlands B.V.

Kopieën=>: Vincotte archief

Rapport datum : 19-09-2025 5.1.2.e
Inspecteur : 5.1.2.eAuthorisatie datum : 29-09-2025 5.1.2.e
Senior Inspecteur : 5.1.2.e